

**Piano Comunale di Protezione Civile**

Tavola: **VULNERABILITÀ SISMICA (edificato residenziale)**

Sindaco \_\_\_\_\_  
 Assessore delegato \_\_\_\_\_  
 Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_

**PROTERRA**  
 TECNICI REDATTORI  
 Sebastiano Lucchi  
 Marco Pietrobbon

Data	Rev.	Tav. n.	Scala
16/09/2024	1.1	2	1:10.000



**LEGENDA**

**Edifici strategici**

- p0104011\_UfficiPC
- p0104021\_MagazziniPC
- p0104041\_SediAmministrative

**Opere Strategiche**

- p0105052\_StradeStrategiche
- Area di attesa
- Strada strategica generica
- p0105062\_PontiStrategici
- p0105072\_GallerieStrategiche
- p0105081\_OperePresa
- p0105101\_TrasformazioneEE
- p0105112\_Elettrodotti
- p0105131\_DistributoriCarburante

**Edifici Rilevanti**

- p0106011\_Scuole
- p0106021\_Stadi
- p0106051\_EdificiRilevantiGenerici
- p0106061\_CentriCommerciali
- p0106071\_MuseiBiblioteche
- p0106091\_BanchePT
- p0106101\_Industrie
- p0106111\_Alberghi
- p0106121\_LocaliCulto

**Opere infrastrutturali rilevanti**

- p0107012\_CollegamentiViar

**Strutture tattiche e sensibili**

- p0108031\_DepositoAlimenti
- p0108041\_Allevamenti
- p0108081\_Depuratori
- p0108091\_Discariche
- p0108111\_Cimiteri

**Risorse attive**

- p0109011\_OrgVolontariato

**Scenari di rischio**

p0201011\_Sisma

- A - Muratura più vulnerabile (potenzialmente soggette a crollo)
- B - Muratura media (potenzialmente inagibili)
- C1 - Muratura buona (potenzialmente danneggiate ma agibili)
- C2 - Struttura in cemento armato antisismica

**dati territoriali\_base**

**Comuni**

- Comune
- altri
- Rete\_Ferroviaria

